

ISPARTA İLİ AKSU İLÇESİ ASBEST MARUZİYETİ

DR.EŞREF ATABEY

Jeoloji Yüksek Mühendisi / Tıbbi Jeoloji Uzmanı

Aksu ilçesi Karağı, Koçular, Katip, Pazarköy, Baklan, Bağlılı köylerindeki evlerin bazılarında asbest kullanılmış. Özellikle bu kullanım Koçular köyünde fazla olmuştur.



Eski karağı köyü, Koçular köyünde asbest maruziyeti (Atabey, 2010).

ÖNLEMLER

- 1-Koçular ve diğer köylerdeki az sayıda asbest malzeme kullanılmış evlerin ıslahı yapılmalıdır.
- 2-Eski terk edilmiş olanlar yıkılarak, asbest malzeme güvenli alana taşınmalıdır.
- 3- Köy halkı asbest maruziyeti ile ilgili bilgilendirilmelidir.

KAYNAKLAR

- Atabey, E. 2009. Türkiye’de asbest, eriyonit, kuvars ve diğer mineral tozları ve etkileri. MTA Yerbilimleri ve Kültür Serisi: 6, 191s. Ankara
- Atabey, E. 2010. Tıbbi Jeoloji Projesi 2009 yılı Etüt Raporu (Akdeniz, İç, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi) (Muğla, Aydın, Burdur, Antalya, Isparta, Afyonkarahisar, Konya, Karaman, Mersin, Aksaray, Ankara, Niğde, Nevşehir, Yozgat, Sivas, Adana, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Kayseri, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Batman, Adıyaman, Malatya, Elazığ, Muş, Bingöl). MTA Rapor No:11242.